

석면해체·제거사업장의 석면비산 측정 결과보고서

백운초등학교 천정교체

2016년 08월 01일

(주)한국석면조사

목 차

1. 석면해체·제거사업장의 석면비산 측정 결과보고서
2. 석면비산측정 결과표
3. [별첨1]측정결과
4. [별첨2]측정 지점 위치
5. [별첨3]석면비산농도 측정사진

석면비산측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자	현장명(공사명 · 작업명)
	백운초등학교 천정교체
	현장 소재지 :
	부산광역시 남구 동명로 76
	업자명(상호)
	상호(대표자)
	에코환경건설(주)
	김 태 우
	전화번호
	051-805-5903

2. 측정 일시: 2016 년 07 월 31 일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
윤 석 훈	대기환경산업기사	94206031283V	측정자
김 연 미	대기환경기사		분석자

2016 년 08 월 01일

측정기관(측정기관의 장): (주)한국석면조사



[별첨 1] 측정결과

[illegible]