

별첨1. 측정 결과

\*석면농도기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup>

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선 -1	YNP -6025/1	10.76	2020년 01월 30일 10:22 ~ 14:22	0.0004	초과기준미만 (종류파악불가)
	#2	부지경계선 -2	YNP -6025/1	10.70	2020년 01월 30일 10:24 ~ 14:24	0.0005	초과기준미만 (종류파악불가)
	#3	부지경계선 -3	YNP -6025/1	10.69	2020년 01월 30일 10:25 ~ 14:25	0.0008	초과기준미만 (종류파악불가)
	#4	부지경계선 -4	YNP -6025/1	10.73	2020년 01월 30일 10:27 ~ 14:28	0.0006	초과기준미만 (종류파악불가)
	#5	위생설비입구주변	YNP -6025/1	10.88	2020년 01월 30일 10:32 ~ 11:14	0.0023	초과기준미만 (종류파악불가)
	#6	음압기배출구 -1	YNP -6025/1	10.89	2020년 01월 30일 10:34 ~ 11:17	0.0024	초과기준미만 (종류파악불가)
	#7	음압기배출구 -2	YNP -6025/1	10.86	2020년 01월 30일 10:35 ~ 11:18	0.0025	초과기준미만 (종류파악불가)

\*석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체·제거 작업사업장의 석면배출허용기준의 준수여부를 평가하기 위하여 사업장 주변의 석면비산농도측정 실시결과, 허용기준 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만으로 평가되었다.

별첨1. 측정 결과

\*석면농도기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup>

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	부지경계선 -1	YNP -6025/1	10.66	2020년 01월 31일 09:23 ~ 13:24	0.0004	초과기준미만 (종류파악불가)
	#2	부지경계선 -2	YNP -6025/1	10.67	2020년 01월 31일 09:25 ~ 13:26	0.0006	초과기준미만 (종류파악불가)
	#3	부지경계선 -3	YNP -6025/1	10.73	2020년 01월 31일 09:26 ~ 13:27	0.0004	초과기준미만 (종류파악불가)
	#4	부지경계선 -4	YNP -6025/1	10.72	2020년 01월 31일 09:29 ~ 13:30	0.0005	초과기준미만 (종류파악불가)
	#5	위생설비입구주변	YNP -6025/1	10.75	2020년 01월 31일 09:40 ~ 10:23	0.0014	초과기준미만 (종류파악불가)
	#6	음압기배출구 -1	YNP -6025/1	10.71	2020년 01월 31일 09:41 ~ 10:24	0.0012	초과기준미만 (종류파악불가)
	#7	음압기배출구 -2	YNP -6025/1	10.70	2020년 01월 31일 09:42 ~ 10:25	0.0014	초과기준미만 (종류파악불가)
	#8	폐기물반출구	YNP -6025/1	10.70	2020년 01월 31일 12:15 ~ 12:59	0.0021	초과기준미만 (종류파악불가)
	#9	폐기물적재소	YNP -6025/1	10.68	2020년 01월 31일 12:29 ~ 13:14	0.0026	초과기준미만 (종류파악불가)

\*석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체·제거 작업사업장의 석면배출허용기준의 준수여부를 평가하기 위하여 사업장 주변의 석면비산농도측정 실시결과, 허용기준 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만으로 평가되었다.

별첨1. 측정 결과

\*석면농도기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup>

측정 결과	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	#1	폐기물반출구	YNP -6025/1	10.85	2020년 02월 01일 09:03 ~ 09:48	0.0020	초과기준미만 (종류파악불가)
	#2	폐기물적재소	YNP -6025/1	10.85	2020년 02월 01일 09:05 ~ 09:50	0.0030	초과기준미만 (종류파악불가)

\*석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체·제거 작업사업장의 석면배출허용기준의 준수여부를 평가하기 위하여 사업장 주변의 석면비산농도측정 실시결과, 허용기준 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만으로 평가되었다.