

[illegible]

2019.05.22

[illegible]

2-1. 측정 위치도
2019.05월21일

첨부2

북부산세관 비산농도 측정지점(5월21일)



시료번호	시료 #1 ~ #4 부지경계선	시료번호	시료#5(위생실바)	시료번호	시료#6(작업장 주변)

2019.05월22일

북부산세관 비산농도 측정지점(5월22일)



시료번호	시료 #1 ~ #4 부지경계선	시료번호	시료#5(위생설비)	시료번호	시료#6(작업장 주변)
시료번호	시료#7(작업장 외부)	시료번호	시료#8-9(폐기물보관장소)		

참고자료:샘플채취사진(2019.05.21)

#1 부지경계선



#2 부지경계선



#3 부지경계선



#4 부지경계선



#5 위생설비



#6 작업장주변



참고자료:샘플채취사진(2019.05.22)

#1 부지경계선



#2 부지경계선



#3 부지경계선



#4 부지경계선



#5 위생설비



#6 작업장 주변



#7 작업장 외부



#8 폐기물보관장소1



#9 폐기물보관장소2



-

-