



석면해체, 제거작업장 주변 석면 비산농도측정

대연2 주택 재개발로 인한 석면해체작업

- 27차 -

2016. 08. 23

다 온 환 경 연 구 소 (주)

(612-810) 부산광역시 해운대구 반여동 912번지, 2층
Tel. 051-531-6544 / Fax. 051-531-6545

석면농도측정 결과표

1. 작업장개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	
	대연2 주택 재개발로 인한 석면해체공사(27차분)	
	현장 소재지	
	대연동 2구역	
	업자명(상호)	
	(주)대길공영	
	전화번호	대표자
	02-359-0022	김문희, 김구희

2. 측정기간 : 2016년 08월 18, 19, 20, 21, 22일

3. 측정자 (분석자포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
손준기	산업위생관리기사	072032102000	측정
오수진	산업위생관리기사	2014-74-3	측정

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ /min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부
* 별첨참조 (별첨1)				

5. 측정 위치도(측정 장소)

* 별첨참조 (별첨2)

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2016년 08월 23일

다 온 환 경 연 구 소 (주)



석면해체·제거업자

(주)대길공영

귀하

[별지 제19호서식] 관련

* 노출기준 : 0.01개/cc

[illegible]

[별지 제19호서식] 관련

* 노출기준 : 0.01개/cc

[illegible]

