

# 석면해체·제거사업장의 석면비산 측정 결과보고서

문현여자중학교 천정텍스교체공사

2016년 08월 08일

(주)한국석면조사

## 목 차

1. 석면해체.제거사업장의 석면비산 측정 결과보고서
2. 석면비산측정 결과표
3. [별첨1]측정결과
4. [별첨2]측정 지점 위치
5. [별첨3]석면비산농도 측정사진

## 석면비산측정 결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자	현장명(공사명 · 작업명)
	문현여자중학교 천정텍스교체공사
	현장 소재지 :
	부산광역시 남구 고동골로59번길 46
	업자명(상호)
	상호(대표자)
	청정산업개발
	김 세 태
	전화번호
	051-552-1667

2. 측정 일시 : 2016 년 7 월 28 일 ~ 2016 년 8 월 5 일 ( 9 일간 )

### 3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김 영 진	대기환경산업기사	89208040572T	측정자
김 연 미	대기환경기사		분석자

2016 년 8 월 8 일

측정기관(측정기관의 장):

(주)한국석면조사



[별첨 1] 측정결과

[illegible]

**[별첨 1] 측정결과**

[illegible]

**[별첨 1] 측정결과**

[illegible]



**[별첨 1] 측정결과**

[illegible]

[별첨 1] 측정결과

[illegible]





**[별첨 1] 측정결과**

[illegible]

**[별첨 1] 측정결과**

[illegible]