

### [첨부 1] 측정결과

■ 측정 일시: 2017. 09. 21

[illegible]

노동부지정 석면조사·분석 기관

(주) 디오디 엔지니어링  
DOD Engineering & Asbestos.Co.,Ltd.



[첨부 2] 측정위치도(측정장소)

## 대연7구역 주택재개발정비사업

