

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 07일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.55         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.52         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.46         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.56         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.52         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.5          | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.52         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.47         | 40            | 0.0023          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.54         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0047          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 08일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.52         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.57         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.5          | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.51         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.47         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.52         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.48         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.56         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.53         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0035          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

측정일시 2020년 05월 09일

| 시료번호 | 측정지점     | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|------|----------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| -    | Blank1   | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2   | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1   | SARA-5100/1      | 10.45         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2   | SARA-5100/1      | 10.45         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3   | SARA-5100/1      | 10.5          | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4   | SARA-5100/1      | 10.55         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #05  | 거주자주거지역1 | SARA-5100/1      | 10.5          | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역2 | SARA-5100/1      | 10.55         | 120           | 0.0015          | 불검출         |
| #07  | 위생설비입구1  | SARA-5100/1      | 10.45         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구2  | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #09  | 위생설비입구3  | SARA-5100/1      | 10.4          | 120           | 0.0024          | 불검출         |
| #10  | 위생설비입구4  | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #11  | 음압기1     | SARA-5100/1      | 10.4          | 120           | 0.0047          | 불검출         |
| #12  | 음압기2     | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #13  | 음압기3     | SARA-5100/1      | 10.45         | 120           | 0.0023          | 불검출         |
| #14  | 음압기4     | SARA-5100/1      | 10.45         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #15  | 폐기물반출구1  | SARA-5100/1      | 10.4          | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #16  | 폐기물반출구2  | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #17  | 폐기물반출구3  | SARA-5100/1      | 10.45         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #18  | 폐기물반출구4  | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #19  | 폐기물보관지점1 | SARA-5100/1      | 10.6          | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #20  | 폐기물보관지점2 | SARA-5100/1      | 10.45         | 40            | 0.0035          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 10일 (일요일 작업 중단) |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점                      | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1                    | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2                    | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1                  | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2                  | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0035          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 11일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.57         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.51         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.46         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.53         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.48         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.46         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.51         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.57         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.52         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.47         | 40            | 0.0035          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 12일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.54         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.56         | 240           | 0.0006          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.46         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.51         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.49         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.48         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.43         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.52         | 40            | 0.0023          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.47         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #11  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #12  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.54         | 40            | 0.0035          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 13일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.48         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.56         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.47         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.49         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.55         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.51         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.54         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #11  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.48         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #12  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.49         | 40            | 0.0047          | 불검출         |

# 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

## 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 14일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.48         | 240           | 0.0012          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.49         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.54         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.53         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.51         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.54         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.45         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.56         | 40            | 0.0046          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.49         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.56         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #11  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #12  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.51         | 40            | 0.0058          | 불검출         |



## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 15일 (우천 인한 측정 제외) |                  |               |               |                 |             |
|------|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점                        | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1                      | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2                      | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1                    | SARA-5100/1      | 10.54         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2                    | SARA-5100/1      | 10.52         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #03  | 폐기물보관지점3                    | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0046          | 불검출         |
| #04  | 폐기물보관지점4                    | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0035          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 16일 (작업중지) |                  |               |               |                 |             |
|------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점                 | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1               | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2               | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1             | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0059          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2             | SARA-5100/1      | 10.52         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #03  | 폐기물보관지점3             | SARA-5100/1      | 10.51         | 40            | 0.0058          | 불검출         |
| #04  | 폐기물보관지점4             | SARA-5100/1      | 10.49         | 40            | 0.0047          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 17일 (작업중지) |                  |               |               |                 |             |
|------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점                 | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1               | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2               | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1             | SARA-5100/1      | 10.44         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2             | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0058          | 불검출         |
| #03  | 폐기물보관지점3             | SARA-5100/1      | 10.56         | 40            | 0.0046          | 불검출         |
| #04  | 폐기물보관지점4             | SARA-5100/1      | 10.48         | 40            | 0.0047          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 18일 (작업중지) |                  |               |               |                 |             |
|------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점                 | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1               | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2               | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1             | SARA-5100/1      | 10.47         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2             | SARA-5100/1      | 10.51         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #03  | 폐기물보관지점3             | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0046          | 불검출         |
| #04  | 폐기물보관지점4             | SARA-5100/1      | 10.52         | 40            | 0.0047          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 19일 (작업중지) |                  |               |               |                 |             |
|------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점                 | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1               | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2               | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1             | SARA-5100/1      | 10.56         | 40            | 0.0046          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2             | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0058          | 불검출         |
| #03  | 폐기물보관지점3             | SARA-5100/1      | 10.52         | 40            | 0.0058          | 불검출         |
| #04  | 폐기물보관지점4             | SARA-5100/1      | 10.43         | 40            | 0.0047          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 20일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.44         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.46         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.51         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.55         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.49         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.48         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.53         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0046          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.53         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #11  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #12  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0047          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 21일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.44         | 240           | 0.0012          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.55         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.53         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.53         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.53         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.49         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.46         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.52         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.57         | 40            | 0.0046          | 불검출         |
| #11  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.42         | 40            | 0.0059          | 불검출         |
| #12  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.49         | 40            | 0.0047          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 22일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.53         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.52         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.48         | 240           | 0.0012          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.55         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.49         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.45         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.48         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.49         | 40            | 0.0023          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.49         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.54         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #11  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.53         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #12  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0058          | 불검출         |



## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 23일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.46         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.44         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.53         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.54         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #05  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.48         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #06  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.51         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #07  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #08  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.45         | 40            | 0.0059          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0047          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 24일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.53         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.45         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.51         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.54         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #05  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.48         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #06  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.45         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #07  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0059          | 불검출         |
| #08  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.49         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0046          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 25일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 부지경계선1        | SARA-5100/1      | 10.44         | 240           | 0.0008          | 불검출         |
| #02  | 부지경계선2        | SARA-5100/1      | 10.49         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #03  | 부지경계선3        | SARA-5100/1      | 10.53         | 240           | 0.0010          | 불검출         |
| #04  | 부지경계선4        | SARA-5100/1      | 10.54         | 240           | 0.0012          | 불검출         |
| #05  | 작업장주변(실외)     | SARA-5100/1      | 10.48         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #06  | 거주자주거지역1      | SARA-5100/1      | 10.46         | 120           | 0.0012          | 불검출         |
| #07  | 거주자주거지역2      | SARA-5100/1      | 10.51         | 120           | 0.0016          | 불검출         |
| #08  | 위생설비입구        | SARA-5100/1      | 10.56         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #09  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.47         | 40            | 0.0035          | 불검출         |
| #10  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.51         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #11  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.48         | 40            | 0.0058          | 불검출         |
| #12  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0059          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 26일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(l/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.46         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.51         | 40            | 0.0070          | 불검출         |
| #03  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.43         | 40            | 0.0059          | 불검출         |
| #04  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.44         | 40            | 0.0047          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 27일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0058          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.48         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #03  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.53         | 40            | 0.0058          | 불검출         |
| #04  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.45         | 40            | 0.0059          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

| 측정일시 | 2020년 05월 28일 |                  |               |               |                 |             |
|------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 시료번호 | 측정지점          | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
| -    | Blank1        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2        | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1      | SARA-5100/1      | 10.5          | 40            | 0.0058          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2      | SARA-5100/1      | 10.55         | 40            | 0.0046          | 불검출         |
| #03  | 폐기물보관지점3      | SARA-5100/1      | 10.6          | 40            | 0.0069          | 불검출         |
| #04  | 폐기물보관지점4      | SARA-5100/1      | 10.6          | 40            | 0.0058          | 불검출         |

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고

### 별첨1. 측정결과

측정일시 2020년 05월 29일

| 시료번호 | 측정지점     | 측정 장비<br>(종류/수량) | 유량<br>(ℓ/min) | 재취시간<br>(min) | 측정 결과<br>(f/cc) | 검출석면의<br>종류 |
|------|----------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| -    | Blank1   | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| -    | Blank2   | -                | -             | -             | 0개/100개시야       | -           |
| #01  | 폐기물보관지점1 | SARA-5100/1      | 10.45         | 40            | 0.0047          | 불검출         |
| #02  | 폐기물보관지점2 | SARA-5100/1      | 10.49         | 40            | 0.0058          | 불검출         |
| #03  | 폐기물보관지점3 | SARA-5100/1      | 10.47         | 40            | 0.0059          | 불검출         |
| #04  | 폐기물보관지점4 | SARA-5100/1      | 10.52         | 40            | 0.0058          | 불검출         |